

Herr Liebke, Mitarbeiter des Vorbeugenden Brandschutzes, führt hierzu aus, dass an den Neumünsteraner Schulen alle 6 Jahre eine Brandverhütungsschau durchgeführt wird. Die festgestellten Mängel werden in einem Protokoll festgehalten und der Bauverwaltung zugestellt. Die Beseitigung der Mängel obliegt dann dem Fachdienst 60 Gebäudewirtschaft. Hauptmangel an ca. 40 % der Schulen ist ein fehlender baulicher 2. Rettungsweg. Über Rettungsgeräte der Feuerwehr (Drehleiter oder tragbare Leitern) können ca. 10 Personen in einer halben Stunde gerettet werden. Das reicht bei Schulklassen im Obergeschoss nicht aus. Der 2. Bauliche Rettungsweg soll in den nächsten Jahren an allen Schulen nachgerüstet werden. Dieses liegt im Aufgabenbereich des FD 60.