

Herr Schnittker teilt mit, dass die Erneuerung der Deckschicht in der Norderstraße nicht abgenommen wurde und eine Nachbesserung (Austausch) erforderlich ist.

Weiterhin informiert Herr Schnittker darüber, dass ein Beschluss über die zusätzliche Mittelfreigabe für das Parkleitsystem nicht erforderlich sei, da der entsprechende Ratsbeschluss diese beinhalte.

Herr Schnittker informiert über durchzuführende Kleinflächensanierungen (Anlage 6).