

		AZ:	63.3 - Chr. Willbrandt
--	--	-----	------------------------

**Mitteilung-Nr.: 0398/2008/MV**

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umwelt- ausschuss	06.02.2013	Ö	Kenntnisnahme

**Betreff:**

**Beseitigung einer Pappel auf dem Grundstück Klosterstraße 59 - Wiederherstellung der denkmalgeschützten Einfriedigungsmauer - Antrag in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 25.10.2012  
Vorlage: 0384/2008 MV  
-TOP 26.3 der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 06.12.2012**

**Begründung:**

Das Gebäude einschließlich umgebender Einfriedigungsmauer und Eingangstreppebereich ist ein Kulturdenkmal. Aufgrund der besonderen Qualität der Treppenanlage und der Einfriedigungsmauer besteht ein hohes Interesse an der Wiederherstellung der Außenanlagen (Mauer und Treppenanlage).

Durch den Wurzeldruck war die Einfriedigungsmauer z. T. eingestürzt bzw. die Standfestigkeit der Mauer war nicht mehr gewährleistet. Die Fällung der Pappel war abzuwägen mit den denkmalpflegerischen Anforderungen zur Wiederherstellung der Einfriedigungsmauer mit Rotunde und der Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers. Diese Abwägung hat einvernehmlich zwischen der unteren Denkmalschutzbehörde und der unteren Naturschutzbehörde mit dem bekannten Ergebnis stattgefunden. Die Wiederherstellung der Mauer erfolgt in den kommenden Monaten nach Ende der Frostperiode.

Beide Behörden nehmen weisungsgebundene Aufgaben wahr, die Abwägungsentscheidung liegt damit nicht im Zuständigkeitsbereich des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses.

Im Auftrage

Heinrich Kautzky  
Fachdienst Umwelt und Bauaufsicht