

- a) Wehrführer Dettmann bemängelt, dass die Grenzmauer in Tungendorf-Stadt nur von einer Seite saniert worden ist. Die andere Seite zum Nachbarn hin wurde nicht erneuert.
Die Verwaltung sagt eine Klärung zu.
- b) Die Asphaltierung auf dem Vorplatz wurde durchgeführt. Leider sind bereits nach kurzer Zeit wiederum Schäden in der Deckschicht aufgetreten. Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass nur ca. 2 bis 5 cm Asphalt als Notlösung aufgetragen worden sind. Wehrführer Dettmann fragt an, wann eine endgültige Sanierung erfolgen wird.
Die Verwaltung sichert eine Antwort zu.